

尉氏县防汛抗旱指挥部办公室

关于对贾鲁河现存问题整改的应急提醒

贾鲁河沿线乡镇、县水利局、县林场及贾鲁河综合治理项目施工单位：

经近期巡查发现及乡镇和群众反映，贾鲁河目前存在如下问题：1.部分堤防段埋设有穿堤过水管涵，对堤身安全构成严重威胁。2.部分涵闸闸门密闭不严，存在漏水情形，导致堤外农田受淹。3.河道巡查主体责任落实不到位，险情报告不及时，贾鲁河行洪期间内滩地捕鱼、钓鱼、戏水等行为时有发生。为进一步加强灾害防范应对工作，确保汛期贾鲁河安全行洪，县防汛抗旱指挥部办公室、县应急管理局提醒：

1.由县水利局牵头负责，会同县林场、属地乡镇和贾鲁河施工方，针对上轮贾鲁河泄洪期间发生的未经审批私埋穿堤管涵导致堤防漏水问题和部分涵闸闸门漏水问题，要组织得力人员对全河道进行再排查，对穿堤管涵进行全部封堵，对涵闸进行全部检查维修漏水闸门，并于7月14日前全部整改到位。

2.县水利局要强化河道管理和安全主体责任落实，严格落实好“行政责任人、技术责任人、巡查责任人”，积极督促指导各级河长、水管单位、施工单位进行巡堤查险，确保及时发现、及

时处理、及时报告河道问题。

3.贾鲁河行洪期，沿线乡镇、各责任单位要持续对分包责任段进行全方位巡查。对在巡查中发现的各类隐患问题，要及时上报县防汛抗旱指挥部。对私自进入行洪滩地进行捕鱼、钓鱼、戏水的群众，要立即进行驱离。不听劝阻的，可报告属地政府或公安部门，进行强制驱离。

尉氏县防汛抗旱指挥部办公室

2024 年 7 月 13 日